CAR CHECK

TEST CERTIFICATE

Site Number	**840-Emirates Auctions**	Transaction Date	**28 Feb 2024, 16:39:00**
Transaction Number	**62460038 (CC10010)**	Queue Number	**913920**



Chassis Number	**JMYLRV73W6J712760**
Engine Number	
Vehicle Class	**Car**
Manufacturer	**Mitsubishi**
Model	**Pajero**
Model Year	**2006**
Color	**Black**
Mileage	**0001 Km**
Fuel Type	**Petrol**
No. Of Cylinders	**6**
Specification	**GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	PAINT NOT CHECKED DENTS AND SCRATHSE FADED RUSTY PORTION WEAK	الصبغ
01.B Floor	UNDERBODY CHASSIS SUSPENSION PARTS NOT CHECKED PILLARS NOT CHECKED	الارضية
01.C Bumper	MIS ALIGNED DAMAGED	دعامية
01.D Other	VISUAL TEST ONLY	اخري
01.E Vehicle Color	BLACK	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه
02.B Chassis Number	CHECKED ONLY VIN STICKER	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

DEFECT	REMARKS	
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED	الحالة النظريه للجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	CRACKED	الانارة
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR CONDITION DIRTY CONSOLE BOX LOOSE.PARTS PARTIALLY DAMAGED	اخري
08.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
08.C Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القياده
08.D Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
08.E Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
08.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.