



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	05 May 2022, 18:01:48
Transaction Number	27601115 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	2G1FC1E38F9181320
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chevrolet
Model	Camaro
Model Year	2015
Color	Red
Mileage	41516 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A AC Condition	OK	المكيف
02 Lights		الاضاءة
02.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
02.B Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
03 Engine Condition		المحرك
03.A Visual Engine Condition	REFITTED	حالة المحرك النظري
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	REFITTED	حالة الجير النظري
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2018&RIGHT SIDE 2006 EXPIRE	الاطار الخلفي
06 Body		جسم المركبة
06.A Trunk	NOT OPENING	صندوق

DEFECT	REMARKS	
06.B Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
06.C Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT ,SCRATCHES	الصبغ
06.D Floor	UNDER BODY RUSTPROOFED	الارضية
07 Chassis Condition		الشاسي
07.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.