



### Test Certificate

Site Number	: 756-TASJEEL SHARJAH	Plate Code	:
Transaction Number	: 18470162	Plate Category	:
Transaction Date	: 07 NOV 2019 11:05:49	Plate Number	:
Queue Number	: 115773	Import Doc. Ref.	: 019149 DXB
Chassis Number	: MMBJNKB50DD019149	Manufacturer/Model	: MITSUBISHI/L200
Engine Number	:	Model Year	: 2013
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 470655

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
		FRONT SUSPENSION BUSHES CRACKED WEAK.
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
04.04 - Rear Left And Right Hand Tires		الاطارات الخلفية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
		BODY SCRATCHES,ROOF TOP MINOR RUSTY SPOTS.
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
		CHASSIS FRAME,UNDER FLOOR,SUSPENSION PARTS RUSTY.
06 General Items		الاشياء العامة
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
		DISCHARGED.
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجبر
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		
شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط		