

Queue Number

2453056

Transaction Date

16 Jun 2026, 15:19:28

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

84184517 (CC10006) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	4T1BF1FK7E*****
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Camry
Model Year	2014
Color	Grey
Mileage	N/A Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALY REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERD, MUDY, PORTION DENT, PORTION RUSTY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Other	FRONT BUMPER FRAME, FENDER FRAME , RADITOR SUPPORT, BULK HEAD REPAIRED	اخرى
01.H Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.J Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED, GETTING RUSTY	الشاسية
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGNE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK, REFITTED, OIL LEAK, PARTS, GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK, REFITTED, OIL LEAK, PARTS, GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
04.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
07.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
07.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
08.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B Mirror	CENTER MIRROR PORTION FADED	المرآيا
09.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
09.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.E Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
09.F Air Bag	REFITTED	وسائد هوائية
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر

