



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>08 Mar 2023, 12:04:02</b>
Transaction Number	<b>29909513 (CC10013)</b>	Queue Number	<b>685030</b>



Chassis Number	<b>JTDBR23E110005257</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Toyota</b>
Model	<b>Corolla</b>
Model Year	<b>2001</b>
Color	<b>--</b>
Mileage	<b>001 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
01.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED	حالة الجير النظري
01.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
02.A Dash Board	EXTRA COVER	لوحة القيادة
02.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
02.D Other	GEAR LEVER DUST COVER DAMAGED , INTERIOR DIRTY	اخرى
02.E Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
<b>03 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
03.A Other	VISUAL TEST ONLY	اخرى
03.B Paint	PAINT NOT CHECKED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION DAMAGED , PORTION FADED & RUSTY	الصبغ
03.C Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGED	دعامية
03.D Floor	UNDER FLOOR CHASSIS SUSPENSION PARTS NOT CHECKED	الارضية

DEFECT	REMARKS	
03.E Vehicle Color	WHITE	لون المركبة
<b>04 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
04.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED	حالة المحرك النظري
<b>05 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
05.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT,S NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
<b>06 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
06.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
<b>07 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
07.A Rear Tyre	CRACKED	الاطار الخلفي
07.B Front Tyre	CRACKED	الاطار الامامي
<b>08 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
08.A Chassis Number	VIN NUMBER CHECK WINDSHIELD & DOOR STICKER ONLY ( STICKER WORN OUT )	رقم القاعدة
08.B Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.