



TEST CERTIFICATE

| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number | 840-Emirates Auctions | Transaction Date | 13 Oct 2021, 12:01:10 |
| Transaction Number | 48639027 (CC10006) | Queue Number | 312309 |



| | |
|----------------|--------------------------|
| Chassis Number | WPOZZZ99Z7S782060 |
| Engine Number | |
| Vehicle Class | Car |
| Manufacturer | Porsche |
| Model | 911 Turbo |
| Model Year | 2007 |
| Color | White |
| Mileage | 145904 |

| DEFECT | REMARKS | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 01 Body | | جسم المركبة |
| 01.A Bonnet | SHOCK STAND WEAK&BONNET,TRUNK OPENING SWITCH DAMAGED ,MISSING | غطاء المحرك |
| 01.B Paint | MINOR SCRATCHES | الصبغ |
| 01.C Floor | UNDER BODY COVERED | الارضية |
| 02 Chassis Condition | | الشاسي |
| 02.A Chassis | VISABLE AREA OK | الشاسيه |
| 03 Engine Condition | | المحرك |
| 03.A Other | REFFITED | اخرى |
| 04 Transmission Condition | | الجير |
| 04.A Gear Box | REFFITED | الجير |
| 05 Seats Condition | | المقاعد |
| 05.A Other | OK | اخرى |
| 06 Lights | | الاضاءة |
| 06.A Head Light | OK | الاضاءة الرئيسية |
| 07 Suspension System | | ممتص الصدمات |
| 07.A Suspension Subframe | REAR SUSPENSION REFFITED | |
| 08 Wipers and Arms | | المساحات |

| DEFECT | REMARKS | |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 08.A Other | WORN OUT | اخرى |
| 09 Interior Condition | | الاجزاء الداخلية |
| 09.A AC Condition | OK | المكيف |
| 10 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 10.A Front Tyre | BOTH 2020 | الاطار الامامي |
| 10.B Rear Tyre | BOTH 2019 | الاطار الخلفي |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.