CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906069
Transaction Date	29 Oct 2026, 13:23:49
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	48999632 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	JN1EN61S13*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sunny
Model Year	2003
Color	Blue
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE , GRILL DAMAGE	دعامية
01.E Sign of front accident	BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL, QUATER PANEL, COMPARTMENT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis Extension	REAR LEFT SIDE CHASSIS EXTENSION CRACK REPAIRED & RIGHT SIDE CHASSIS EXTENSION END REPAIRED , DENT	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS BADLY DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Other	FUSE BOX COVER DAMAGE	اخري
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	SIGN OF SCRATCHES	الضوء الخلفي
07.C Indicator & Hazard light	FRONT LEFT SIDE INDICATOR HOUSING DAMAGE	الاشارات
07.D Fog light	FOG LIGHT COVER MISSING	كشاف الضباب
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		**ممتص الصدمات**
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		**المقود**
10.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
11.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.C Dash Board	PORTION DAMAGE , GLOVE BOX DAMAGE	لوحة القياده
11.D Sun Visor	RIGHT SIDE DAMAGE	حاجب الشمس
11.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		**نظام تبريد المحرك**
12.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط **carcheck.ae/certificate**

Terms & Conditions الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**