



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 27925275	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 17 JUL 2021 14:59:13	Plate Number	: 88346 EA
Queue Number	: 372962	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 1N4AA6AP2GC388346	Manufacturer/Model	: NISSAN/MAXIMA
Engine Number	:	Model Year	: 2016
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLUE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.04 - Head Lights		الانوار الامامية
		LEFT SIDE HEAD LIGHT LOWER BRACKET REPAIRED
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
		BRAKE PADS WORN OUT
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		FRONT TIRES 2018 /2020
04.04 - Rear Left And Right Hand Tires		الاطارات الخلفية
		REAR TIRES 2019
05 Body		الهيكل
05.03 - Doors		الابواب
		FRONT DOOR PILLARS & ROOF PANEL REPAIRED
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
		FRONT WINDSHIELD REPLACED
05.12 - Side Safety Frame		الواقبات الجانبية
		BULKHEAD REPAIRED
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		86613 MILES
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
		OIL LEAK (COMING FROM DRAIN PLUG)
09.23 - Air Bag Damaged		المخذة الهوائية لا تعمل
		BOTH SIDE CURTAIN AIR BAG DEPLOYED & CUT
09.25 - Body Repainted		أثر صنع في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية