

Queue Number

2905903

Transaction Date

26 Oct 2026, 11:16:51

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

44572527 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JTDKW9239B*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Yaris
Model Year	2011
Color	Blue
Mileage	255764 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Sign of front accident	BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS CHECKED VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
--------------	-----------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED.	الاطار الامامي
-----------------	-------------------------	----------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED.	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	RUSTY.	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED,	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	SPONGY .	دواسة الفرامل
07.B Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK /	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT .,	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	LOW COOLING.	المكيف
10.C Roof Ceiling	GRAB HANDLE MISSING.	بطانة السقف
10.D Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae