

Queue Number

2846516

Transaction Date

08 Oct 2026, 13:48:00

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

70728023 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number

JN8AY25Y5C*****

Specification

GCC Specification

Make

Nissan

Model

Patrol

Model Year

2012

Color

White

Mileage

135239 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders

LEFT SIDE REFITTED

مدكار

01.B Paint

BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY

الصبغ

01.C Rusty

UNDER BODY PARTS CHASSIS SUSPENSION RUSTY MUDDY, SIGN OF FLOODED

صدأ

01.D Floor

FLOOR CHASSIS FULLY MUDDY

الارضية

01.E Bumper

MISALIGN , GRILL BRACKET DAMAGED

دعامية

01.F Bonnet

REFITTED

غطاء المحرك

01.G Door Handle & Lock

FRONT LEFT SIDE HANDLE LOOSE

مقابض الأبواب والأقفال

01.H Sign of front accident

FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD RADIATOR SUPPORT REPAIRED

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

REAR LOWER BRACKET DENT BOTH SIDE CHASSIS GETTING RUSTY FULLY MUDDY

الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition

OIL LEAK FRIPPING REFITTED RUSTY FULLY MUDDY

الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition

SIDE COVER LOOSE

حالة المقاعد

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED, GETTING RUSTY JERKING, FULLY MUDDY	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Hand Brake	NOT WORKING	فرامل اليد
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B Mirror	LEFT SIDE AUTO NOT WORKING , LOOSE	المرآيا
11.C AC Condition	NOT WORKING PROPERLY	المكيف
11.D Dash Board	MELTED , WORN OUT	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	PORTION DAMAGED	بطانه السقف
11.F Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT , HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae