CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2928829
Transaction Date	31 Oct 2026, 12:50:09
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	61904865 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	2T1BU4EE0C*******
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Corolla
Model Year	2012
Color	White
Mileage	148980 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALY,REPAINTED ,PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION RUSTY BULGED	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
01.G Roof	RIGHT SIDE STRIP MISSING	السقف
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.I Pillars	LEFT SIDE A/ PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS BULK HEAD REPAIRED / CHASSIS PORTION RUSTY BULGED	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECK DOOR POST STICKER	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	UPPER COVER PORTION CRACK	اخري
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK , COMPNENTS REFITTED , PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		**الجير**
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JEKRING , PARTS RUSTY , MINOR OIL LEAK	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		**ممتص الصدمات**
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		**المقود**
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	CENTER MIRROR PORTION FADED	المرايا
11.C AC Condition	OK	المكيف
11.D Door Panel	PORTION WORN OUT LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	EXTRA COVER	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	GEAR LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae