CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877704
Transaction Date	19 Oct 2026, 17:42:14
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	79986548 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	WBAVG71068*******
Specification	GCC Specification
Make	BMW
Model	320I
Model Year	2008
Color	Black
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED ,DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.B Doors	REAR LEFT SIDE DOOR RUBBER BEADING DAMAGE	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION COVER , MINOR DENTS, MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.F Trunk	NOT OPENING	صندوق
01.G Sign of back accident	REAR RIGHT SIDE BUMPER DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASIS GETTING RUSTY OILLY MUDDY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED , PARTS REFITTED MINOR OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED , PARTS REFITTED SIGN OF OIL WET PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Propeller Shaft	FLANGE DRY CRACK	ناقل الحركة
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	FRONT BOTH SIDE 2021 EXPIRED WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2021 EXPIRED & RIGHT SIDE 2023	الاطار الخلفي
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Indicator & Hazard light	BOTH SIDE INDICATOR HOUSING FADED	الاشارات
07.C Fog light	LENS FADED	كشاف الضباب
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Steering Condition		**المقود**
09.A Steering Box	MINOR OIL LEAK	جهاز المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
10.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.C FLoor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
10.D Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
10.E Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
10.F Sun Visor	BOTH SIDE GLASS COVER DAMAGE	حاجب الشمس
10.G Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
10.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.J Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		**نظام تبريد المحرك**
11.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae