



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>18 Jan 2022, 18:12:04</b>
Transaction Number	<b>33710226 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>MDHBN7AD5CG012032</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>Sunny</b>
Model Year	<b>2012</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>229405 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Trunk	REPAINTED,PORTION REPAIRED	صندوق
01.B Roof	PORTION RUSTY	السقف
01.C Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
01.D Fenders	REAR BOTH SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
<b>02 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
02.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>03 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
03.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
<b>04 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
04.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>05 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
05.A Seat Condition	FRONT BOTH SEATS SIDE COVER LOOSE	حالة المقاعد

DEFECT	REMARKS	
<b>06 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
06.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED & EXPIRED	الاطار الخلفي
06.B Front Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED & CRACKED & RIGHT SIDE PUNCHER	الاطار الامامي
<b>07 Engine Cooling System</b>		<b>نظام تبريد المحرك</b>
07.A Coolant tank	RADIATOR&WIPPER WATER TANK CAP MISSING	خزان التبريد
<b>08 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخليه</b>
08.A AC Condition	OK	المكيف
08.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
<b>09 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
09.A Brake Light	LEFT SIDE NOT WORKING	نور الفرامل
09.B Head Light	LEFT SIDE LENS FADED	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.