



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	22 Jun 2022, 17:57:20
Transaction Number	25184491 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WP1ZZZ92ZBLA41650
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Porsche
Model	Cayenne
Model Year	2011
Color	Silver
Mileage	186555 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.B Doors	REFITTED	أبواب
01.C Pillars	RIGHT SIDE DOOR PILLAR REPAIRED	القوائم
01.D Floor	UNDER FLOOR COVER & VISABLE AREA ONLY CHECK	الارضية
01.E Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.F Roof	ROOF , ROOF RAIL REPAIRED	السقف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Visual Engine Condition	SIGN OF LEAK	حالة المحرك النظري
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
05 Transmission Condition		الجير

DEFECT	REMARKS	
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
06 Interior Condition		الحاله الداخليه
06.A AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.