CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2979026
Transaction Date	12 Nov 2026, 16:40:09
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	50923721 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	1GKS27KJ9J*******
Specification	GCC Specification
Make	GMC
Model	Yukon
Model Year	2018
Color	Grey
Mileage	149250 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED.LEFT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH REPAINTED,	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR PORTION DENT, MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,SCRATCHES	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	AUTO SWITCH WORN OUT MELTED	صندوق
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY THICK RUST PROOFDED PORTION RUSTY MINOR DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	OIL WET REFITTED GETTINGT RUSTY, MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LEFT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Suspension Subframe	REFITTED, MIDDLE DENT	
07.B Other	SUSPENSION REFITTED	اخري
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY, WATER FLOODED	اخري
08.B Mirror	RIGHT SIDE ADJUSTMENT FOLDING NOT WORKING	المرايا
08.C AC Condition	OK	المكيف
08.D Dash Board	LEATHER MINOR LOOSE	لوحة القياده
08.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.F Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30189917	رقم الشهادة:
Inspection Date:	16-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	15-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	16-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	12 min 42 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	15:16	وقت البدء:
End Time:	15:29	وقت الانتهاء:
Lane:	03	رقم الحارة:
Token No.:	214	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Possession Certificate:	71488303	شهادة حيازة:
Chassis No.:	1GKS27KJ9JR157500	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	GMC جي ام سي	نوع المركبة:
Vehicle Model:	YUKON يوكون	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Gray رمادي	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	149251 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	United States الولايات المتحدة	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	TJR157500	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2200 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1800 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2018	سنة التصنيع:
Horsepower:	296	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	8	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.04 %	3 %	7 %	23 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
0 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Stop lamps لمبات التوقف	Defective تالف	Major رئيسي
FIX LEFT SIDE		
Bumper الدعاميه او الصدام	Unsecure ممتص الصدمات غير مثبت بإحكام	Major رئيسي
FIX FRONT BUMPER PROPERLY		
Tire الأطار	Cracked متشقق	Major رئيسي
CHANGE ALL TIRE		

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

MINOR DENT SCRATCHES / CHASSIS PARTLY RUSTY & RUST PROOFED //

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	48053	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30189917	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 16/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 16/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.