



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	29 Nov 2022, 13:07:16
Transaction Number	86315422 (CC10009)	Queue Number	632597



Chassis Number	JN6BE6BS6G9800137
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mitsubishi
Model	Canter
Model Year	2016
Color	White
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Transmission Condition		الجير
01.A Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
01.B Road Test	NOT CHECKE	فحص علي الطريق
01.C Visual Gear Box Condition	NOT CHECKE	حالة الجير النظري
02 Body		جسم المركبة
02.A Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02.B Paint	BODY PORTION REPAINTED DENTS SCRATCHES ON BODY	الصبغ
02.C Floor	PORTION DENT	الارضية
02.D Bumper	REAR DAMAGED , RIGHT SIDE CORNNER SKIRT MISSING	دعامية
02.E Rusty	UNDER FLOOR PARTS GETTING RUSTY	صدأ
02.F Doors	RIGHT SIDE DOORS DENT	أبواب
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis Number	MANUFACTUR STICKER FADED	رقم القاعدة
03.B Chassis	OK/ PORTION RUSTY	الشاسيه
04 Suspension System		ممتص الصدمات
04.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي

DEFECT	REMARKS	
04.B Leaf Spring	BUSHES WORN OUT	
04.C Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
04.D Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018/2020 CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020/2019 CRACKED	الاطار الخلفي
06 Interior Condition		الحالة الداخليه
06.A AC Condition	NOT CHECKE	المكيف
06.B Odometer reading	NOT CHECKE	قراءة عداد المسافات
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE FADED	الانارة
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK,KEY MISSING,	حالة المحرك النظرى
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.