



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	20 Sep 2021, 16:07:38
Transaction Number	37747802 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WBACN51001LL20491
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	BMW
Model	Z 3
Model Year	2001
Color	Gold
Mileage	98801

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR RIGHT SIDE REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS & CHASSIS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Roof	SLYDING ROOF NOT WORKING PROPERLY	السقف
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	OK	الشاسيه
03 Transmission Condition		الجير
03.A Gear Box	OK	الجير
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Other	OK	اخرى
05 Engine Condition		المحرك
05.A Other	EXLAITER RACE NOT POWER	اخرى
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
06.B Other	OK	اخرى
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACKED & EXPIRED	الاطار الامامي

DEFECT	REMARKS	
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACKED & EXPIRED	الاطار الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Suspension Subframe	SUSPENTION SUB FRAME GETTING RUSTY	
10 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
10.A Other	OK	اخرى
10.B Mirror	OK	المرآيا
10.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.