



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **25 May 2023, 12:06:37**
 Transaction Number **77852719 (CC10010)** Queue Number **720372**



Chassis Number **MR2BT9F36F1128812**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Yaris**
 Model Year **2015**
 Color **--**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
01.B Mirror	RIGHT SIDE DAMAGE .	المرايا
01.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.D Odometer reading	NOT CHECKED.	قراءة عداد المسافات
01.E Audio	ANTENA MISSING.	صوتيات
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2014 EXPIRED ,CRACKED .	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2014 EXPIRED ,CRACKED .	الاطار الخلفي
03 Transmission Condition		الجير
03.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED .	حالة الجير النظري
03.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
04 Chassis Condition		الشاسي
04.A Chassis	CHECKED ONLY VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
05 Suspension System		ممتص الصدمات

DEFECT	REMARKS	
05.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
05.B Shock Absorber	LEAK ,WEAK .	ممتص الصدمات
06 Body		جسم المركبة
06.A Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
06.B Floor	PORTION DENT . UNDER FLOOR RUSTPROOFED.	الارضية
06.C Paint	PORTION FADED ., DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
06.D Bumper	MISALIGN, SCRATCHES.	دعامية
06.E Vehicle Color	WHITE.	لون المركبة
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING .OIL LEAK.	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.