



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	02 Sep 2021, 14:18:17
Transaction Number	27106565 (CC10007)	Queue Number	312309



Chassis Number	JMFTCAWY2LU334220
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mazda
Model	CX-9
Model Year	2020
Color	Red
Mileage	23825

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	MINOR DENTS , SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR COVERD	الارضية
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS VISABLE AREA OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	UNDER ENGINE FULLY COVERD	اخرى
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Other	OK	اخرى
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Other	OK	اخرى
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
07.B Other	OK	اخرى

DEFECT	REMARKS	
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
09 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
09.A Other	OK	اخرى
09.B Mirror	OK	المرآيا
09.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.