

Queue Number

2819292

Transaction Date

30 Sep 2026, 14:38:48

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

23647062 (CC10006) (CC10006)



Vehicle Details

Chassis Number

KNAFE12138*****

Specification

Imported

Make

Kia

Model

Cerato

Model Year

2008

Color

Blue

Mileage

N/A NA

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Doors	PORTION RUSTY, WEAK	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED, PORTION DENT, PORTION RUSTY, MUDDY, BACK PANEL, WHEEL ARCH REPAIRED	الارضية
01.E Bumper	PORTION DAMAGED, MISALIGN	دعامية
01.F Other	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	اخرى
01.G Door Handle &Lock	DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.J Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED, BEND	الشاسية
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
04.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACKED, DAMAGED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017/2014 CRACKED, EXPIRED	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK & UPPER MOUNT BUSHES CUT	ممتص الصدمات
07.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
07.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
08.B Steering Box	LEAK	جهاز المقود
08.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
08.D Axle	BOOT CUT	اكسلات
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	PORTION DAMAGED, LEFT SIDE MISSING	مفتاح النافذه و الزجاج
09.D Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
09.E Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae