CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899650
Transaction Date	28 Oct 2026, 10:11:27
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	70805117 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	WBANU11019*******
Specification	GCC Specification
Make	BMW
Model	523I
Model Year	2009
Color	Grey
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT REPAINTED .RIGHT SIDE REFITTED .	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES ,, PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED .	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES .	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED .	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,BULKHEAD REPAIRED .	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Vehicle Color	PIEGE	لون المركبة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
02.B Other	STEAM WASH CHASSIS FOR INSPECTION .	اخري
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
06 Lights		**الاضاءة**
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK,BRACKET REPAIRED.	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	PORTION CRACK. .	الضوء الخلفي
07 Brake Condition		**الفرامل**
07.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		**ممتص الصدمات**
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
09 Steering Condition		**المقود**
09.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
10.B AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
10.C Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
10.D Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
10.E Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
10.F Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.