





### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19571894	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 04 APR 2020 08:52:56	Plate Number	: 18514 EA
Queue Number	: 167017	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTHBK1GG8E2118514	Manufacturer/Model	: LEXUS/ES 350
Engine Number	:	Model Year	: 2014
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Passed	فحص ميزانية الاطارات
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.04 - Steering Ball Joints, Boots		وصلات عمود عجلة القيادة
02.05 - Steering Coupling, Column		ثنائي توصيلة المقود
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
02.16 - Engine Mounting		كراسي المحرك
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
04.07 - Rims		الرنجات
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصيغ
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
06 General Items		الاشياء العامة
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.14 - Sign Of Front Accident		اثر حادث في مقدمة المركبة
		FONT BULK HEAD REPAIRE / RADIATOR FRAME DENT



### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19571894	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 04 APR 2020 08:52:56	Plate Number	: 18514 EA
Queue Number	: 167017	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTHBK1GG8E2118514	Manufacturer/Model	: LEXUS/ES 350
Engine Number	:	Model Year	: 2014
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

#### Statement of Vehicle Condition

09.16 - Sign Of Side Accident	REAR RIGHT & LEFT QUARTER PANEL REPAIRED	أثر حادث في جوانب المركبة
09.18 - A/C Not Cooling	AC MALFUNCTION	عطل في المكيف
09.25 - Body Repainted	BODY PORTION REPAINTED	أثر صيغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.