



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	11 Jan 2023, 16:49:34
Transaction Number	65571712 (CC10009)	Queue Number	656128



Chassis Number	1J8GC48K78Y125649
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Jeep
Model	Grand Cherokee
Model Year	2008
Color	Grey
Mileage	85953 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Lights		الاضاءة
01.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
01.B Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A AC Condition	NOT WORKING POROPERLY	المكيف
02.B Sun Visor	RIGHT SIDE STAND MISSING	حاجب الشمس
02.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.D Dash Board	CONSOLE BOX PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
03 Body		جسم المركبة
03.A Rusty	UNER FLOOR PARTS CHASSIS GETTING RUSTY	صدأ
03.B Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED & REFITTED	مدكار
03.C Paint	BODY PORTION REPAINTED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
03.D Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
03.E Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED	أبواب
04 Chassis Condition		الشاصي
04.A Chassis	OK/ PORTION RUSTY	الشاسيه

DEFECT	REMARKS	
05 Seats Condition		المقاعد
05.A Seat Condition	DRIVER SEAT COVER DAMAGED & LOOSE	حالة المقاعد
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	OIL LEAK REFITTED	حالة المحرك النظري
06.B Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
07 Transmission Condition		الجير
07.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظري
07.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
07.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
09 Battery Condition		حالة البطارية
09.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية
10 Tires and Rims Condition		الاطارات
10.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
10.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
11 Suspension System		ممتص الصدمات
11.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.