

Queue Number 2840868

Transaction Date 06 Oct 2026, 13:44:00

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
97215722 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	LSJW24G39B*****
Specification	Imported
Make	MG
Model	MG 6
Model Year	2011
Color	Grey
Mileage	53716 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Paint	PORTION REPAINTED,MINOR DENTS SCRATCHES ON BODY ,PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,SCRATCHES .	دعامية

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة

03 Engine Condition المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	COMPONENT PARTS RUSTY OIL WET SHAKING ABNORMAL NOISY .	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition المقاعد

04.A Seat Condition	DIRTY PRTION LOOSE.	حالة المقاعد
---------------------	---------------------	--------------

05 Transmission Condition الجير

05.A Gear Box Visual Condition	COMPONENT PARTS RUSTY GET JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED ,WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED ,WORN OUT .	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Other	TANK CAP MISSING.	اخرى
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED .	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT & MESSAGE ON IN CLUSTER .	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	SPONGY. NO BRAKE	دواسة الفرامل
09.B Hand Brake	WEAK HANDLE DAMAGED.	فرامل اليد
09.C Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK.	ممتص الصدمات
10.B Arms	BUSHES CRACKED.	ازرع
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B AC Condition	NOT COOLING.	المكيف
11.C Power Window Switch And Glass	NOT WORKING PROPERLY .	مفتاح النافذه و الزجاج
11.D Roof Ceiling	LOOSE.	بطانة السقف
11.E Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT . DAMAGED.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae