CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934034
Transaction Date	03 Nov 2026, 12:51:15
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	13399065 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JM7TB1MA4E*******
Specification	GCC Specification
Make	Mazda
Model	CX-9
Model Year	2014
Color	Red
Mileage	183743 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED REPAIRED & REAR LEFT REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR COVERED / COVERED PORTION CRACK / MINOR DENT / MUDDY / DIRTY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , SCRATCHES , PORTION CRACK	دعامية
01.G Pillars	FRONT LEFT SIDE INNER SAFETY LOWER COVER MISSING	القوائم
01.H Trunk	NOT OPEN FOR CHECK / CENTER BREAK LIGHT STRIP MISSING	صندوق
01.I Fuel Tank	DAMAGED	خزان الوقود
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS MUDDY DIRTY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT CRACK	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Other	MINOR DENT	اخري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK ED , PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2021 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2021 EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
10.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
10.C Dash Board	GETTING FADED	لوحة القياده
10.D Roof Ceiling	GLASS BOX MISSING	بطانه السقف
10.E Sun Visor	LEFT MISSING / RIGHT LOOSE	حاجب الشمس
10.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10.I Engine Start Button	REMOTE MISSING	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.