



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	20 Oct 2021, 17:45:01
Transaction Number	63527252 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WP1ZZZ9PZ8LA36722
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Porsche
Model	Cayenne
Model Year	2008
Color	White
Mileage	200382 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED	الصبغ
01.B Bonnet	REFITIED	غطاء المحرك
02 Seats Condition		المقاعد
02.A Seat Condition	FRONT LEFT BACK COVER LOSE	حالة المقاعد
02.B Seat Belt	OK	حزام الأمان
03 Lights		الاضاءة
03.A Head Light	RIGHT HEAD LIGHT WASHER COVER MISSING	الاضاءة الرئيسية
03.B Tail Light	REAR LEFT CRACKED	الانارة
03.C Warning Light	WARNING ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A AC Condition	OK	المكيف
04.B Odometer reading	200384 KM	قراءة عداد المسافات
04.C Power Window Switch	REAR RIGHT NOT WORKING	مفتاح النافذه
05 Chassis Condition		الشاصي
05.A Chassis	OK	الشاسيه

DEFECT	REMARKS	
06 Exhaust System		نظام العادم
06.A Other	EXHAUST PIPE REWELDED	اخرى
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
08.B Axel	FRONT RIGHT OUTER AXLE BOOT CUT	اكسلات
09 Transmission Condition		الجير
09.A Propeller Shaft	CENTER BEARING RUBBER WORNOUT	ناقل الحركة
09.B Gear Box	MINOR OIL WET	الجير
09.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
10 Tires and Rims Condition		الاطارات
10.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 DRY CRACKED	الاطار الامامي
10.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 DRY CRACKED	الاطار الخلفي
11 Engine Condition		المحرك
11.A Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.