

Queue Number

2241917

Transaction Date

09 Mar 2026, 14:27:28

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

51701593 (CC10018) (CC10018)



## Vehicle Details

Chassis Number

JS3TD0D10E\*\*\*\*\*

Specification

GCC Specification

Make

Suzuki

Model

Grand Vitara

Model Year

2014

Color

White

Mileage

323704 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                                        |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Paint                  | BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY | الصبغ                      |
| 01.B Rusty                  | UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY                                              | صدأ                        |
| 01.C Bumper                 | MISALIGN, PORTION DAMAGED                                                              | دعامية                     |
| 01.D Fuel Tank              | DENT                                                                                   | خزان الوقود                |
| 01.E Sign of front accident | RADIATOR SUPPORT REPAIRED                                                              | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                                      |         |
|--------------|--------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | FRONT LEFT SIDE CHASSIS END REPAIRED | الشاسيه |
|--------------|--------------------------------------|---------|

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                                                                   |                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Mount                   | MOUNT RUBBER CRACKED                                                              | كرسي                  |
| 03.B Engine Visual Condition | ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED, OIL LEAK, REFITTED, PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |

## 04 Seats Condition

## المقاعد

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| 04.A Seat Condition | COVER DAMAGED | حالة المقاعد |
|---------------------|---------------|--------------|

## 05 Exhaust System

## نظام العادم

|            |      |      |
|------------|------|------|
| 05.A Other | DENT | اخرى |
|------------|------|------|

## 06 Transmission Condition

## الجير

| Condition                               | Remarks                                                  | الحالة                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 06.A Gear Box Visual Condition          | NOT CHECKED, OIL LEAK, REFITTED, PARTS GETTING RUSTY     | الحالة النظرية للجير             |
| 06.B Gear Box Mount                     | MOUNT RUBBER CRACKED                                     | كرسي الجير                       |
| 06.C Propeller Shaft                    | FRONT MISSING                                            | ناقل الحركة                      |
| 06.D DIFFERENTIAL                       | MOUNT RUBBER CRACKED                                     | الدفرنشل                         |
| 06.E Road Test                          | NOT CHECKED                                              | فحص علي الطريق                   |
| <b>07 Tires and Rims Condition</b>      |                                                          | <b>الاطارات</b>                  |
| 07.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2020, CRACKED, EXPIRED                         | الاطار الامامي                   |
| 07.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2019, CRACKED, EXPIRED                         | الاطار الخلفي                    |
| 07.C Rims Condition                     | MINOR DENTS & SCRATCHES                                  | حالة الجنوط                      |
| <b>08 Lights</b>                        |                                                          | <b>الاضاءة</b>                   |
| 08.A Head Light                         | LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED                       | الاضاءة الرئيسية                 |
| <b>09 Brake Condition</b>               |                                                          | <b>الفرامل</b>                   |
| 09.A Disc&Drum                          | RUSTY                                                    | دسك و طنابير الفرامل             |
| <b>10 Suspension System</b>             |                                                          | <b>ممتص الصدمات</b>              |
| 10.A Shock Absorber                     | LEAK                                                     | ممتص الصدمات                     |
| 10.B Ball Joint                         | BOOT CUT                                                 | مفصل كروي                        |
| 10.C Stabilizer Bar And Link Rod        | BOOT CUT                                                 | عمود التوازن و مثبت عمود التوازن |
| <b>11 Steering Condition</b>            |                                                          | <b>المقود</b>                    |
| 11.A Steering Oil                       | LEAK                                                     | زيت المقود                       |
| 11.B Steering Boot                      | CUT                                                      | ربلة المقود                      |
| 11.C Tie Rod End                        | BOOT CUT                                                 | مؤخرة الروداد                    |
| 11.D Axle                               | BOOT CUT                                                 | اكسلات                           |
| <b>12 Interior Condition</b>            |                                                          | <b>الحاله الداخليه</b>           |
| 12.A Other                              | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY                             | اخرى                             |
| 12.B Mirror                             | RIGHT SIDE LIGHT COVER DAMAGED, CENTER VIEW MIRROR FADED | المرايا                          |
| 12.C AC Condition                       | NOT CHECKED, GRILL DAMAGED                               | المكيف                           |
| 12.D Audio                              | ANTENNA CRACKED                                          | صوتيات                           |
| 12.E Dash Board                         | WORN OUT                                                 | لوحة القيادة                     |
| 12.F Sun Visor                          | LEFT SIDE LOOSE                                          | حاجب الشمس                       |
| 12.G Door Panel                         | WORN OUT                                                 | لوحة بطانة الباب                 |
| 12.H Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                                                 | عجلة القيادة وازرار التحكم       |
| 12.I Gear Shifting Lever                | KNOB WORN OUT                                            | ذراع نقل السرعات                 |
| 12.J Engine Start Button                | KEY COVER DAMAGED                                        | زر تشغيل المحرك                  |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط  
[carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)