





### Test Certificate

|                     |                        |                    |                 |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| Site Number         | : 752-AL AWEER         | Plate Code         | : 0             |
| Transaction Number  | : 26948847             | Plate Category     | : PRIVATE       |
| Transaction Date    | : 10 JUN 2021 13:39:12 | Plate Number       | : 050115 COM    |
| Queue Number        | : 349303               | Import Doc. Ref.   | :               |
| Chassis Number      | : JN8AZ08W18W050115    | Manufacturer/Model | : NISSAN/MURANO |
| Engine Number       | :                      | Model Year         | : 2008          |
| Vehicle Class       | : LIGHT VEHICLE        | Vehicle Color      | : WHITE         |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION          | Mileage            | : 241635        |

#### Statement of Vehicle Condition

| Defect                                   | Result | Remarks   |
|--|--------|---|
| AUTOMATIC TEST:                          |        |   |
| 13 Brake System                          |        | الفرامل   |
| 13.04 - Brake Test                       | Passed | فحص الفرامل                                     |
| 14 Exhaust Gas Test                      |        | الغاز العادم والكربون                           |
| 14.01 - Exhaust Gas Test                 | Passed | فحص الغاز العادم-الكربون                        |
| 16 Side Slip Test                        |        | فحص ميزانية الاطارات                            |
| 16.01 - Side Slip Test                   | Passed | فحص ميزانية الاطارات                            |
| 17 Shock Absorbers Test                  |        | فحص مخمد الصدمات                                |
| 17.01 - Shock Absorber Test              | Passed | فحص مخمد الصدمات                                |
| VISUAL TEST:                             |        |   |
| 01 Lights                                |        | الانوار   |
| 01.04 - Head Lights                      |        | الانوار الامامية                                |
|  |        | HEADLIGHT LENS FADED                            |
| 02 Steering And Suspension System        |        | عجلة القيادة ونظام التوصيلات                    |
| 02.01 - Steering Box Oil, Adjust, Change |        | زيت صندوق عجلة القيادة                          |
|  |        | STEERING OIL LEAK                               |
| 04 Tires Rims                            |        | الاطارات والعجلات                               |
| 04.01 - Front Left And Right Hands Tires |        | الاطارات الامامية                               |
|  |        | ALL TIRE DOT 2016, EXPIRED & CRACK              |
| 04.07 - Rims                             |        | الرنجات   |
|  |        | WHEEL RIM SCRATCH                               |
| 05 Body                                  |        | الهيكل  |
| 05.02 - Paint                            |        | الصبغ   |
|  |        | BODY SCRATCH & DENT / BODY PORTIONS PAINT FADED |
| 05.07 - Floor                            |        | الارضية   |
|  |        | FLOOR REINFORCEMENT DENT                        |
| 05.09 - Front And Rear Windshields       |        | الزجاج الامامي والخلفي                          |
|  |        | FRONT WINDSHIELD REPLACED                       |
| 06 General Items                         |        | الاشياء العامة                                  |
| 06.01 - Wiper Blades                     |        | ماسحات الزجاج الامامي                           |
|  |        | FRONT WIPER BLADE MISSING                       |
| 06.12 - Seats Condition And Seats Fixing |        | المقاعد وحالتها وتثبيتها                        |
|  |        | INTERIOR PARTLY WORN OUT                        |
| 06.14 - Transmission Condition           |        | حالة ناقل الحركة                                |
|  |        | OK  |
| 06.16 - Engine Condition, Smoke          |        | حالة المحرك - الدخان                            |
|  |        | ENGINE SIGN OF REPAIR                           |
| 09 Auction                               |        | الفحص الكامل                                    |
| 09.02 - Need Wheel Alignment             |        | يحتاج الى ميزانية العجلات                       |
| 09.06 - Chassis Ok                       |        | الشاسي جيد                                      |



### Test Certificate

|                     |                        |                    |                 |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| Site Number         | : 752-AL AWEER         | Plate Code         | : 0             |
| Transaction Number  | : 26948847             | Plate Category     | : PRIVATE       |
| Transaction Date    | : 10 JUN 2021 13:39:12 | Plate Number       | : 050115 COM    |
| Queue Number        | : 349303               | Import Doc. Ref.   | :               |
| Chassis Number      | : JN8AZ08W18W050115    | Manufacturer/Model | : NISSAN/MURANO |
| Engine Number       | :                      | Model Year         | : 2008          |
| Vehicle Class       | : LIGHT VEHICLE        | Vehicle Color      | : WHITE         |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION          | Mileage            | : 241635        |

#### Statement of Vehicle Condition

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| 09.12 - Gear Defect   | CHECK ENGINE WARNING / WASHER<br>FLUID LOW WARNING | عطل في الجير              |
| 09.14 - Sign Of Front Accident  | BULK HEAD REFITTED                                 | أثر حادث في مقدمة المركبة |
| 09.18 - A/C Not Cooling   |  | عطل في المكيف             |
| 09.25 - Body Repainted  | BODY PORTIONS REPAINTED                            | أثر صيغ في المركبة        |
| <p>The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.<br/>Tasjeel is not responsible for any hidden defects.</p> <p style="text-align: right;">شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط<br/>تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية</p> |  |                           |