

Queue Number 2669561

Transaction Date 21 Aug 2026, 11:14:14

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
64798700 (CC10008) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	WFOFB9KH9D*****
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Focus
Model Year	2013
Color	Red
Mileage	148560 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبيغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.C Floor	PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , HOOK COVER MISSING	دعامية
01.E Trunk	LUGGAGE SHADE PORTION DAMAGED	صندوق
01.F Sign of front accident	FRONT ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	AIR FILTER ASSMBLY PORTION DAMAGED PARTS MISSING ,NOT CONNECTED INTAKE AIR PIPE	اخرى
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK . COMPONENT PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED ,MINOR OIL LEAK. COMPONENT PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
05.D Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
06 Brake Condition		الفرامل
06.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودادات
08.B Axle	BOOT CUT	اكسلات
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A AC Condition	OK	المكيف
09.B Roof Light	CONSOLE BOX DAMAGED , MISSING	أنارة السقف
09.C Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.D Sun Visor	LEFT SIDE COVER MIRROR PORTION DAMAGED	حاجب الشمس
09.E Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.G Gear Shifting Lever	KNOB PORTION DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae