

Queue Number

2367391

Transaction Date

05 May 2026, 13:48:06

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

16776702 (CC10008) (CC10008)



Vehicle Details

Chassis Number

JN6BE6BS4F*****

Specification

GCC Specification

Make

Nissan

Model

Urvan

Model Year

2015

Color

White

Mileage

274456 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR PORTION RUSTY HOLE ,WEAK	الارضية

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY ,FRONT CROSS MEMBER RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN GETTING RUSTY	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	FUSE BOX COVER MISSING	اخرى
03.B Engine Visual Condition	REFITTED,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---------------------	----------------------

05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
----------------	-----------	----------------

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ,LEFT SIDE MINOR CRACK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طناوير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Leaf Spring	BUSHES CRACK	ازرع مفصل كروي
09.B Arms	BUSHES CRACK	
09.C Ball Joint	BOOT CUT	
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B AC Condition	OK	المكيف
11.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae