

Queue Number 2830321

Transaction Date 03 Oct 2026, 13:01:21

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
51103994 (CC10013) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	1G1FB1RS4J*****
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Camaro
Model Year	2018
Color	Black
Mileage	115577 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED DENTS	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Pillars	LEFT SIDE A B / PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.H Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.I Sign of front accident	FRONT ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of side accident	LEFT SIDE QUARTER PANEL REPAIRED DENT	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR LEFT SIDE CHASSIS EXTENSION OUTER SKIRT OPEN DETACH / CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	DOOR POST STICKER MISSING	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL PAN DENT , OPEN REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION LOOSE , PORTION CUT REPAIRED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	CUT REWELDED DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Propeller Shaft	FLANGE RUBBER DRY CRACK	ناقل الحركة
06.C Road Test	NOT CHECKED	فحص على الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025 WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	BOTTLE CAP MISSING	ازرع المساحات والشفرات
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10.B Other	SUSPENSION PARTS REFITTED	اخرى
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
12 Interior Condition		الحالة الداخلية
12.A Other	CENTER CONSOLE BOX WORN OUT PORTION CRACK (INTERIOR PARTS GETTING RUSTY)	اخرى
12.B Mirror	LEFT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING , REPAIRED , CENTER MIRROR PORTION FADED	المرآيا
12.C AC Condition	OK	المكيف
12.D Odometer reading	CLUSTER COVER PORTION FADED	قراءة عداد المسافات
12.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
12.F Air Bag	DAMAGED	وسائد هوائية
12.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT PANEL SWITCH FADED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae