CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2940754
Transaction Date	03 Nov 2026, 16:59:48
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	21603626 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JTMHT05J8A*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Land Cruiser
Model Year	2010
Color	--
Mileage	414996 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY TOTALY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR CHASSIS COMPLETELY THICK RUST PROOFED, MUDDY PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Bonnet	SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.I Sign of back accident	BACK PANE LEFT SIDE QUARTER PANEL WHEEL ARCH REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.J Vehicle Color	WHITE	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY THICK RUST PROOFED, MUDDY PORTION MINOR DENT GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	THICK RUST PROOFED	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	COVER PORTION CRACKED DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACKED DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACKED DAMAGED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
08.B Other	SUSPENSION REFITTED	اخري
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Oil	OILLEAK	زيت المقود
09.B Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED & CENTER CONSOLE BOX COVER CRACKED	اخري
10.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
10.C Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
10.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae