

Queue Number	2861861	Transaction Date	12 Oct 2026, 13:41:54
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	75343854 (CC10006) (CC10006)



Vehicle Details

Chassis Number	JN1CC11C98*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Tiida
Model Year	2008
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED, STOM HAIL	الصبغ
01.B Doors	FRONT LEFT SIDE DEEP DENT, PORTION DAMAGED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	BACK PANEL ,QUARTER PANEL ,SPARE WHEEL HOUSING REPAIRED,DENT, PORTION RUSTY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Pillars	FRONT LEFT SIDE OUTER DENT, PORTION CRACKED, RUSTY	القوائم
01.G Other	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	اخرى
01.H Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS & REAR BOTH SIDE EXTENSION REPAIRED, RUSTY	الشاسيه

03 Engine Condition			المحرك
03.A Mount	BUSHES CUT		كرسي
03.B Other	AIR FILTER PIPE DAMAGED		اخرى
03.C Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY		الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition	المقاعد
--------------------	---------

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	BUSHES CUT	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK, COVER DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK & BUSHES CUT	ممتص الصدمات
07.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
07.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
08.B Steering Box	LEAK	جهاز المقود
08.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
08.D Axle	BOOT CUT	اكسلات
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	DAMAGED, MISSING	مفتاح النافذه و الزجاج
09.D Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
09.E Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
09.F Door Panel	MISSING	لوحة بطانة الباب
09.G Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae