CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2933988
Transaction Date	02 Nov 2026, 15:06:55
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	85317656 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY25Y5B*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2011
Color	White
Mileage	220133 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED.,	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED,FACE LIFTED ,NEW SHAPE ,	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN SCRATCHES .	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED,	غطاء المحرك
01.G Trunk	REFITTED.	صندوق
01.H Sign of front accident	BUMPER FRAME ,BULKHEAD ,FENDER FRAME ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY ,PORTION DENT ,MUDDY .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN AREA GETTING RUSTY.	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Smoke	WHITE	دخان
03.C Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION CUT .	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	PEDAL HARD.	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY .	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BUSHES CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR CONDITION RUSTY. SIGN OF FLOODED.	اخري
11.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
11.C Power Window Switch And Glass	REAR BOTH SIDE NOT WORKING.	مفتاح النافذه و الزجاج
11.D Roof Ceiling	PORTION CUT .	بطانه السقف
11.E Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**