



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	21 Sep 2022, 17:21:33
Transaction Number	40296024 (CC10009)	Queue Number	594005



Chassis Number	5NPEC4AB7CH478685
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Hyundai
Model	Sonata
Model Year	2012
Color	Blue
Mileage	162096 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Doors	FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED	أبواب
01.B Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION HAVE STICKER	الصبغ
01.C Bonnet	PORTION REPAIRED,REPAINTED	غطاء المحرك
01.D Floor	VEHICLE SIGN OF WATER FLOODED. RUSTY	الارضية
01.E Fenders	FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED	مدكار
01.F Rusty	UNDER BODY PARTS CHASSIS GETTING RUSTY	صدأ
02 Transmission Condition		الجير
02.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK,REFITTED, JERKING	حالة الجير النظري
02.C Gear Box Mount	MOUNT MEATL CRACKED , RUBBER CUT	كرسي الجير
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A AC Condition	OK & FRONT GRILL ADJUSTMENT BUTTON MISSING	المكيف
03.B Dash Board	RIGHT SIDE INNER CONSOLE BOX STAND DAMAGED	لوحة القيادة
03.C Mirror	VIEW MIRROR LOOSE	المرايا

DEFECT	REMARKS	
04 Lights		الاضاءة
04.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
04.B Head Light	RIGHT SIDE HIGH BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
04.C Revers Light	LEFT SIDE NOT WORKING	نور الرجوع للخلف
04.D Brake Light	LEFT SIDE NOT WORKING PROPERLY	نور الفرامل
05 Engine Condition		المحرك
05.A Visual Engine Condition	OIL LEAK & REFITTED,ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظري
05.B Smoke	WHITE SMOKE	دخان
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
06.B Rims Condition	RIMS DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
07 Steering Condition		المقود
07.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
09 Chassis Condition		الشاصي
09.A Chassis	CHASSIS PORTION GETTING RUSTY, OK	الشاسيه
10 Brake Condition		الفرامل
10.A Hand Brake	NOT WORKING	فرامل اليد
11 Suspension System		ممتص الصدمات
11.A Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
11.B Arms	LOWER ARM BUSH CUT	ازرع
11.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.