



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	10 Jan 2022, 18:18:32
Transaction Number	25415824 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	6T1BF4FK8HX686878
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Camry
Model Year	2017
Color	Black
Mileage	155041 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR BOTH SIDE & FRONT LEFT SIDE REPAINTED, PORTION REPAIRED & FRONT SIDE REFITTED & REAR LEFT SIDE DENT	مدكار
01.B Doors	LEFT SIDE BOTH REPAINTED & REAR PORTION REPAIRED	أبواب
01.C Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENT, SCRATCHES,	الصبغ
01.D Trunk	REPAINTED	صندوق
01.E Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.F Bumper	REPAINTED, MISALIGN	دعامية
01.G Floor	REAR BACK PANEL REPAIRED	الارضية
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
02 Wipers and Arms		المساحات
02.A Wiper Arm & Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
03 Lights		الاضاءة
03.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
03.B Head Light	RIGHT SIDE LENS MINOR CRACKED	الاضاءة الرئيسية
03.C Other	ALL LIGHT WORKING	اخرى

DEFECT	REMARKS	
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A AC Condition	OK	المكيف
05 Battery Condition		حالة البطارية
05.A Battery Condition	OK	حالة البطارية
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
06.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019 MINOR CRACKED & WORN OUT	الاطار الامامي
06.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 MINOR CRACKED	الاطار الخلفي
07 Seats Condition		المقاعد
07.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
07.B Seat Condition	OK	حالة المقاعد
08 Transmission Condition		الجير
08.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08.B Gear Box	OK	الجير
09 Engine Condition		المحرك
09.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
10 Brake Condition		الفرامل
10.A Hand Brake	WEAK	فرامل اليد
10.B Disc&Drum	GETTING MINOR RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
11 Chassis Condition		الشاسي
11.A Chassis Extension	REAR LEFT SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED	تمديدات الشاسي
11.B Chassis	OK	الشاسيه
12 Suspension System		ممتص الصدمات
12.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSHED MINOR CRACKED	ازرع

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.