

Queue Number 2584857

Transaction Date 27 Jul 2026, 16:05:31

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
88342092 (CC10013) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	*****
Specification	GCC Specification
Make	Mercedes
Model	C 200
Model Year	0
Color	Black
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR MUDDY, COVER PORTION DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Bonnet	SHOCK WEAK & LOGO MISSING	غطاء المحرك
01.F Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.G Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.H Vehicle Year Model	2003	سنة صنع المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Other	FOR FULL INSPECTION MAKE STEAM WASH FOR RECHECK	اخرى
02.C Chassis Number	CORRECT VIN NUMBER (WDB2030421F403756)	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED, REFITTED, OIL LEAK, PARTS RUSTY KEY MISSING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	CRACKED DAMAGED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	CRACKED DAMAGED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنايير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Other	ALL BUSHES DRY CRACK	اخرى
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT CRACK	لوحة القيادة
11.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.E Sun Visor	BOTH SIDE COVER MIRROR MISSING	حاجب الشمس
11.F Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae