



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	11 Nov 2021, 17:47:07
Transaction Number	59112686 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WPOZZZ99Z1S602380
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Porsche
Model	Carrera
Model Year	2001
Color	Red
Mileage	102393 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED	الصبغ
01.B Bonnet	REAR REPAINTED	غطاء المحرك
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
02.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	OK	الشاسيه
04 Engine Condition		المحرك
04.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Gear Box	OK	الجير
06 Seats Condition		المقاعد

DEFECT	REMARKS	
06.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
06.B Seat Condition	OK	حالة المقاعد
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm & Blade	WORNOUT	ازرع المساحات والشفرات
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A AC Condition	OK	المكيف
08.B Sun Visor	RIGHT GLASS COVER MISSING	حاجب الشمس

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.