



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>24 Apr 2022, 10:31:11</b>
Transaction Number	<b>28444894 (CC10008)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JT2BG22K810543055</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Toyota</b>
Model	<b>Camry</b>
Model Year	<b>2001</b>
Color	<b>Antique white</b>
Mileage	<b>321795 Miles</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>USA Imported</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
01.A Mirror	NOT WORKING	المرابيا
01.B Power Window Switch	FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه
01.C Other	CENTER CONSOLE BOX COVER MISSING	اخرى
01.D AC Condition	NOT WORKING	المكيف
01.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
<b>02 Battery Condition</b>		<b>حالة البطارية</b>
02.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية
<b>03 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
03.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
03.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
<b>04 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
04.A Visual Engine Condition	OIL LEAK ,ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظرى
04.B Mount	UPPER MOUNT CUT	كرسي
04.C Smoke	WHITE SMOKE	دخان

DEFECT	REMARKS	
<b>05 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
05.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
05.B Axle	FRONT LEFT SIDE INNER BOOT CUT	اكسلات
<b>06 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
06.A Visual Gear Box Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK	حالة الجير النظري
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>07 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2016 & EXPIRED,CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018/2019	الاطار الخلفي
<b>08 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
08.A Head Light	LOOSE	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
08.C Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
<b>09 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
09.A Seat Condition	DRIVER SEAT ADJUSTMENT NOT WORKING	حالة المقاعد
<b>10 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
10.A Paint	BODY TOTALY REPAIRED,REPAINTED,MINOR DENT,SCRATCHES,VEHICLE COLOR GREEN	الصبغ
<b>11 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
11.A Caliber Brake	FRONT LEFT SIDE ONE BOLT MISSING	جهاز الفرامل
<b>12 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
12.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.