



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>18 Jan 2023, 15:59:45</b>
Transaction Number	<b>39263167 (CC10010)</b>	Queue Number	<b>657734</b>



Chassis Number	<b>JHMFD16216S411108</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Honda</b>
Model	<b>Civic</b>
Model Year	<b>2006</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>265716 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
01.A Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
01.B Visual Gear Box Condition	REFITTED OIL LEAK.JERKING.	حالة الجير النظرى
<b>02 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
02.A Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
<b>03 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
03.A Visual Engine Condition	REFITTED OIL LEAK	حالة المحرك النظرى
<b>04 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
04.A Other	FRONT BUMPER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT ,CROSS MEMBER REPAIRED	اخرى
04.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
04.C Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
04.D Paint	BODY PORTION REPAIRED ,REPAINTED .MINOR DENTS SCRATCHES .	الصبغ
04.E Bumper	MISALIGN.PORTION DAMAGE	دعامية
<b>05 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A AC Condition	LOW COOLING	المكيف
05.B Door Panel	LOOSE.	لوحة بطانة الباب
05.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
05.D Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
05.E Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
<b>06 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT .	ازرع
06.B Shock Absorber	LEAK.	ممتص الصدمات
<b>07 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
07.A Steering Oil	OIL LEAK.	زيت المقود
<b>08 Chassis Condition</b>		<b>الشاسيه</b>
08.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED ,REAR RIGHT SIDE CHASSIS RUSTY.	الشاسيه
<b>09 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
09.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED ,WORN OUT.	الاطار الخلفي
09.B Front Tyre	BOTH SIDE 2016 EXPIRED ,CRACKED .	الاطار الامامي
<b>10 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
10.A Hand Brake	LIVER BROKEN.	فرامل اليد
10.B Brake Pedal	HARD.	دواسة الفرامل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.