

TEST CERTIFICATE

Site Number Transaction Number

05 Interior Condition

05.A AC Condition

840-Emirates Auctions 86743531 (CC10006)

Transaction Date

10 Jun 2022, 12:07:53

Queue Number

312309



Chassis Number 1FMJU1GT9GEF48702

Engine Number

Vehicle Class Car Manufacturer Ford

Model **Expedition**

Model Year 2016 Color Maroon

107863 Km Mileage

Fuel Type

No. Of Cylinders

Specification

GCC Specification

الحاله الداخليه

المكيف

Petrol

REMARKS **DEFECT**

52.23.	KEMAKKO	
O1 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAIRED, REPAINTED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.B Fenders	REAR LEFT SIDE REPAIRED,REPAINTED & RIGHT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED	مدكار
01.C Doors	REAR BOTH SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	أبواب
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020/2021	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	ОК	حالة الجير النظرى
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	ОК	حالة المحرك النظرى

ОК

DEFECT	REMARKS	
05.B Other	GEAR SHIFTING LEVER DUST COVER MISSING	اخري
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis	ОК	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير سارى.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.