



### Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 19890381	Plate Category	:
Transaction Date	: 03 JUN 2020 08:49:55	Plate Number	:
Queue Number	: 181877	Import Doc. Ref.	: 46423 EA
Chassis Number	: JTMHU09J5B4046423	Manufacturer/Model	: TOYOTA/LAND CRUISER
Engine Number	:	Model Year	: 2011
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 110183

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
		REAR LHS SHOCK ABSORBER WEK & SUSPENSION BUSHES WEAK
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
		UNDER BODY & CHASSIS FRAME GETTING RUSTY
05.03 - Doors		الابواب
		RHS DOOR PILLAR & ROOF REPD FOR REG REMOVE ALL PILLAR & ROOF COVER
05.05 - Bumpers		الدعامية
		B/S BUMPER & B/FRAME REPD
05.06 - Roof		السقف
		ROOF REPAIRED
05.07 - Floor		الارضية
		BACK PANEL & Q/PANEL REPD
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.17 - Defect In 4wd Gear		عطل في الدفع الرباعي
		4WD SWITCHE MALFUNCTION
09.25 - Body Repainted		أثر صيغ في المركبة
		FRT B/S FENDER,HOOD,BOTH SIDE ALL DOORS,RR B/S Q/PANEL,TAIL DOOR,ROOF

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط