



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	08 Mar 2023, 16:45:16
Transaction Number	59818179 (CC10013)	Queue Number	684981



Chassis Number	SALLMAMA44A158624
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Range Rover
Model	HSE
Model Year	2004
Color	--
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Chassis Condition		الشاسي
01.A Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه
01.B Chassis Number	VIN NUMBER CHECK WINDSHIELD & DOOR STICKER ONLY	رقم القاعدة
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A AC Condition	NOT CHECKED , GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
02.B Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
02.C Other	CENTER CONSOLE BOX CRACK WORN OUT	اخرى
02.D Dash Board	PORTION CRACK , FADED	لوحة القيادة
02.E Steering Wheel and control buttons	CRACKED	عجلة القيادة وازرار التحكم
03 Body		جسم المركبة
03.A Paint	PAINT NOT CHECK MINOR DENT SCRATCHES PORTION FADED & RUSTY	الصبغ
03.B Floor	UNDER FLOOR CHASSIS SUSPENSION PARTS NOT CHECKED	الارضيه
03.C Other	VISUAL TEST ONLY	اخرى
03.D Vehicle Color	BLACK	لون المركبة
03.E Bumper	MISALIGN , PORTION FADED	دعامية

DEFECT	REMARKS	
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED	حالة الجير النظرى
05 Lights		الاضاءة
05.A Head Light	LENS GETTING FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Rear Tyre	DRY CRACKED	الاطار الخلفي
06.B Front Tyre	DRY CRACKED	الاطار الامامي
06.C Rims Condition	DENT, SCRATCHES , HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Condition	COVER LOOSE	حالة المقاعد
09 Engine Condition		المحرك
09.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING	حالة المحرك النظرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.