



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **16 May 2023, 16:28:01**
 Transaction Number **87057363 (CC10006)** Queue Number **716363**



Chassis Number **MR0DX6CD7G0010034**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Hilux**
 Model Year **2016**
 Color **White**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Bumper	MISALIGN	دعامية
01.B Doors	REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.D Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORION FADED ,	الصبغ
02 Engine Condition		المحرك
02.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECK, REFITTED, MINOR LEAK	حالة المحرك النظري
02.B Mount	BUSHES CRACKED	كرسي
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
04.C Visual Gear Box	NOT CHECK, REFITTED, MINOR LEAK	حالة الجير النظري

DEFECT	REMARKS	
Condition		
05 Chassis Condition		الشاسي
05.A Chassis	OK	الشاسيه
06 Interior Condition		الحاله الداخليه
06.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
06.B Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
06.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
07.B Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHTS NOT CHCKED	الاضاءة الرئيسية
09 Seats Condition		المقاعد
09.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.