

Queue Number

2596271

Transaction Date

29 Jul 2026, 15:31:19

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

16768128 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number

WVWBF6AT7F*****

Specification

GCC Specification

Make

Volkswagen

Model

Beetle

Model Year

2015

Color

Red

Mileage

177253 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE & RER RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DET SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS RUSTY .	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,PORTION COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA .	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.H Trunk	REPAINTED , NOT OPEN	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED ,OILY MUDDY ,CHECKED VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
02.B Other	CLEAN STEAM WASH CHASSSI FOR INSPECTION .	اخرى

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	WEAK.	كرسي
03.B Smoke	BLACK	دخان
03.C Engine Visual Condition	REFITTED OIL WET STARTING TROUBLE ,MISFIRING ABNORMAL NOISY ,COMPONENT PARTS RUSTY,.	الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED COMPONENT PARTS RUSTY OIL WET SHIFTING DELAY JERKING.	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	HUB COVER PORTION MISSING	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	GETTING SPONGY.	دواسة الفرامل
07.B Disc&Drum	PARTS RUSTY .	دسك وطمناير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	WEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS ,POWERTRAIN,UNDER FLOOR PARTS RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخرى
09.B AC Condition	NOT WORKING PROPERLY	المكيف
09.C Dash Board	LEFT SIDE COVER LOOSE	لوحة القيادة
09.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT . HARD STEERING.	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.E Engine Start Button	KEY DAMAGED	زر تشغيل المحرك
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery Condition	WEAK ,DISCHARGED ,AULTERNATOR NOT WORKINMG PROPERLY .	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae