CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2942221
Transaction Date	04 Nov 2026, 14:24:43
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	78984339 (CC10009) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	WP0ZZZ97ZC*******
Specification	GCC Specification
Make	Porsche
Model	Panamera
Model Year	2012
Color	Red
Mileage	191755 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR PORTION DENT, FRONT CHASSIS COVERED MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION GETTING CRACK,TOWING HOOK COVER MISSING	دعامية
01.F Bonnet	RELEASE HANDLE MINOR LOOSE,STAY SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.G Trunk	COVER PART MISSING,LEFT SIDE LIGHT COVER MISSING	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE OUTER EDGE MINOR DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY, SHAKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER PORTION MINOR WORN OUT,FRONT LEFT SEAT SIDE COVER LOOSE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED, GETTING RUSTY MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS GETTING FADED,LOOSE	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED,RIGHT SIDE GETTING CRACK	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING MESSAGE ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
08.A Other	CENTER CONSOLE BOX PANEL PORTION WORN OUT	اخري
08.B Mirror	BOTH SIDE FADED,LEFT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	المرايا
08.C AC Condition	OK,GRILL PORTION DAMAGED,ADJUSTER PORTION LOOSE MISSING	المكيف
08.D Roof Light	PANEL MINOR LOOSE	أنارة السقف
08.E Power Window Switch And Glass	SWITCH PORTION LOOSE WORN OUT	مفتاح النافذه و الزجاج
08.F Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
08.G Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
08.H Sun Visor	BOTH SIDE MIRROR CASE MISSING	حاجب الشمس
08.I Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

ناجح / Pass ✓

RTA

Start Time:	11:52	وقت البدء:
End Time:	12:02	وقت الانتهاء:
Lane:	03	رقم الحارة:
Token No.:	135	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Certificate Number:	5 TAS 2026 30094401	رقم الشهادة:
Inspection Date:	06-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	05-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	06-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	9 min 57 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	G 32609 Dubai Private G 32609 دبي خصوصي	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	WP0ZZZ97ZCL002007	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	PORSCHE بورش	نوع المركبة:
Vehicle Model:	PANAMERA 2	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	SALOON صالون.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Red احمر	اللون:
Driving Direction:	Left Hand Side يسار	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	191759 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Germany المانيا	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	C04955	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	1820 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1325 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2012	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	6	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	4	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Thank you for protecting the environment. / .شكراً لك لحماية البيئة

0.9 ton / طن | 4 | 8 | 12+

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

تسجيل tasjeel

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

3427 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	353 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	1416 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	0.9 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 13 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 17 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 9 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول
Vehicle on Petrol HC Reading
2 PPM VOL

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BODY MINOR SCRATCHES& UNDERBEATH COVERED,FRONT BUMPER,RIGHT SIDE FENDER REPAIRED,REPAIR STEERING OIL & ENGINE OIL MINOER LEAKING,LEFT SIDE TAIL LIGHT COVER MINOR CRACK

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	34547	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	30094401	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Cash نقدى	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 06/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 06/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.