

Queue Number 2869083

Transaction Date 15 Oct 2026, 11:00:10

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
85492600 (CC10021) (CC10021)

Vehicle Details

Chassis Number	2FMPK4K82G*****
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Edge
Model Year	2016
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Fenders	BOTH SIDE REPAINTED,REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	BOTH SIDE REPAINTED,REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED,REPAIRED	غطاء المحرك

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED,MUDDY,CHECKED VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

05 Transmission Condition الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	----------------------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطناير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY, SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.C Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.E Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae