

Queue Number 2575862

Transaction Date 25 Jul 2026, 12:48:16

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
72221220 (CC10006) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	1G1BE5SM8H*****
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Cruze
Model Year	2017
Color	Red
Mileage	176315 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT , SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	BACK PANEL , QUARTER PANEL, WHEEL ARCH REPAIRED, UNDER FLOOR PORTION DENT, RUSTY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.H Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR RIGHT SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED,REFITTED,OIL WET,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED,REFITTED,OIL WET,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04.B Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
04.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 DRY CRACKED	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS SLIGHTLY FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
07.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
07.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.D Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae