CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2977966
Transaction Date	12 Nov 2026, 16:40:06
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	36250533 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JTHBG2625A*******
Specification	GCC Specification
Make	Lexus
Model	IS 300
Model Year	2010
Color	White
Mileage	220447 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Bumper	MISALIGN	دعامية
01.D Bonnet	SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.E Door Handle &Lock	CENTER LOCK NOT WORKING	مقابض الأبواب والأقفال
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY,MINOR OIL LEAK	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION CRACKED DAMAGED,LOOSE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED, MNIOR JERKING	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Audio	SCREEN FADED	صوتيات
08.D Dash Board	PORTION WORN OUT MELTED,EXTRA COVER	لوحة القياده
08.E Sun Visor	RIGHT SIDE LIGHT MIRROR NOT WORKING	حاجب الشمس
08.F Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
08.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae