CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2979005
Transaction Date	12 Nov 2026, 15:45:38
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	36931401 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	MHKEF8BF8P*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Rush
Model Year	2023
Color	White
Mileage	203855 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR RIGHT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED, DENT SCRATCHES,	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS PORTION MINOR DENT/OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED, OIL SUMB PORTION REPAIRED	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DRIVE SEAT LOOSE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY,MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	BOTH SIDE PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
07.B Fog light	RIGHT SIDE NOT WORKING	كشاف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخري
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Audio	NOT WORKING	صوتيات
10.D Door Panel	PORTION WORN OUT LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae